




AMBIENTI DI LAVORO DELLA S.O. G.O.T.

*planimetria della DTP ed i punti di
concentramento e spogliatoi di uso
frequente;*

*indicazione degli interventi per
adeguamento ambienti di lavoro con
previsione di esecuzione.*

DTP TORINO - IMPIANTI COMPARTIMENTALI GOT-
Ubicazione posti concentrazione e spogliatoi



NB – I CMA utilizzano solo postazioni mobili proprie.
 MVAIS utilizza gli spogliatoi delle zone IS

Handwritten signature

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.O. G.O.T.

Località	Descrizione intervento	Mese previsto
SSE Limone	installare schermo protezione trapano a colonna	(*)
SSE Mortara	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	aprile-12
SSE Chivasso AV	servizi igienici non funzionanti da ripristinare	aprile-12
SSE Novara	locali spogliatoio-magazzino: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto demolizione e ripristino intonaci, tinteggiatura locali; Locali SSE Novara: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; distacco e ripristino intonaci esterni al fabbricato; pulizia e sistemazione gronde.	luglio-12
SSE Borgomanero	Eliminazione infiltrazioni acqua e riparazione tetto; demolizione e ripristino intonaco cornicioni; pulizia e sistemazione gronde; sistemazione recinzione lato ferrovia.	luglio-12
SSE Casale P.	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	ottobre-12
Torino P.N.	locali Impianto Diagnostica, via Sacchi 61: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali, apposizione di tende alle finestre; eliminazione rubinetti vasca da bagno.	ottobre-12
Fossano	locali spogliatoio TLC e centrale telefonica: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali; sistemazione condizionatori	ottobre-12
Ceva	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	novembre-12
SSE S.Damiano	tetto con tegole smosse da sistemare; cornicione con distacco di intonaco per infiltrazione dalla gronda; occorre picchettare e ripristinare l'intonaco; sistemare la gronda	novembre-12
Cabina TE Bramante	Al piano primo nei locali non utilizzati è presente un'ampia infiltrazione di acqua dal tetto piano; occorre rifare parte dell'impermeabilizzazione e rimuovere gli elementi di controsoffittatura ammalorati dal soffitto; al piano terra occorre ritinteggiare il locale armadi.	novembre-12
Trinità B.V.	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	dicembre-12
Sanfrè	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	dicembre-12
Biella Chiavazza	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; rifacimento impianto di illuminazione ed apertura nuova porta esterna;	dicembre-12
Comignago	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; chiusura porta esterna; sistemazione pavimenti	dicembre-12
Torino P.N.	via Sacchi 61, Fabbricato Reparto TLC: sistemazione perdita tubo acqua WC piano terra; demolizione e ripristino intonaci e tinteggiatura locali; sistemazione cornicioni pericolanti, ripristino tegole smosse	dicembre-12

Località	Descrizione intervento	Mese previsto
SSE Fontanetto	picchettatura intonaco della soletta del tetto; riparazione tetto e scossaline; posa di nuove discese di gronda (quelle esistenti sono state asportate); sistemazione porte esterne forzate dai ladri	2013
SSE Gravellona	Sistemazione e pulizia gronde; sistemazione di brevi tratti di cornicione ammalorati; taglio vegetazione della scarpata lato ferrovia	2013
Bra	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2013
Valmadonna	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2013
Vercelli	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in locale ex laboratorio TLC	2013
Carmagnola	Locali TLC ubicati nel FV al piano terra: risistemazione degli armadi TLC; spostamento della CTE dal piano primo; adeguamento impianto elettrico e ritinteggiatura del locale;	2013
Pertengo	FV - Locale TLC sostituzione della porta di accesso e tinteggiatura del locale.	2013
Cureggio	Sistemazione locale TLC con riapertura porta lato binario; adeguamento impianto illuminazione e tinteggiatura locali.	2013
Borgomanero	Sistemazione climatizzazione locale CTE	2013
Chivasso	FV eliminazione infiltrazioni di acqua nei locali TLC; ripristino intonaci e ritinteggiatura locali	2013
SSE Salbertrand	Eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; sistemazione gronde	2013

(*) il trapano è della zona TE di Cuneo; l'intervento sarà effettuato a cura UT CS