



www.fastferrovie.it

Segreterie Regionali Marche Umbria Abruzzo

Al Responsabile
D.G.O.P. Nazionale
Produzione Marche/Abruzzo/Puglia
Ing. Sergio Peppoloni
Ancona

Al Responsabile
D.G.O. P Locale
Produzione Marche/Umbria
Ing. Claudio Teti
Ancona

Al Responsabile
D.G.O. P Locale
Produzione Abruzzo
Ing. Nicola Di Ianni
Pescara

Al Responsabile
D.O. Logistica
Produzione area Ancona/Bari
Ing. Raffaele Imperato
Ancona

P.c. Responsabili
Impianti Condotta e Scorta – tutti -
Loro Sedi

Oggetto: Climatizzazione materiale rotabile

E' grave che ogni anno immancabilmente ad inizio estate, si ripresenti puntualmente il problema del microclima all'interno dei materiali rotabili.

La cosa ancor più grave è che questo, conferma ancora una volta, le carenze organizzative delle tre Direzioni Operative anche per problematiche facilmente programmabili come ad esempio la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento, sia delle locomotive, che del materiale rotabile in genere.

Le continue lamentele da parte della clientela unite alle segnalazioni del P.d.C e P.d.S. sul non funzionamento delle suddette apparecchiature, non fanno altro che generare tra il personale tutto uno stato di demotivazione e rassegnazione sull'esito delle segnalazioni fatte dal personale in servizio ai treni, visto che l'unico effetto che si ottiene da parte degli addetti alla riparazione è il timbro con la dicitura "rinviata per mancanza scorte".

FAST FERROVIE

Via Einaudi 1

Tel: 071 56079 FAX: 071 592 3416

TEL. FS: 926 3294 FAX FS: 926 3416 E-MAIL marche@fastferrovie.it

Questo dimostra la sbagliata scelta della strategia aziendale di affidare a ditte appaltatrici esterne la cura e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, a questo si aggiunge la cronica carenza di locomotori, complessi e materiali rotabili che non permettono, una volta entrati in officina una permanenza temporale adeguata tesa alla completa soluzione delle problematiche riportate sui libri di bordo.

Il piazzale è organizzato in modo tale da costringere gli operai ad effettuare interventi di pura emergenza senza nessuna garanzia sulla funzionalità della riparazione quando questa è resa possibile dalla presenza dei materiali di scorta.

Visto che il personale degli Impianti delle nostre Regioni utilizzano anche mezzi/locomotori/materiali di altre Direzioni, si chiede alla S.V. di sollecitare le varie Direzioni Generali Operative Regionali limitrofe affinché anche i mezzi a loro assegnati rispettino gli standard di utilizzazione vigenti.

Si ricorda alla S.V. che la Circ. MT/200 GEN ASA Mat. e Trazione del 16.4.99, comunemente denominata Circolare Maestrini sancisce che il mancato funzionamento delle apparecchiature atte a garantire il microclima in cabina di guida costituiscono causa prevista per la non accettabilità del mezzo alla messa in servizio.

Pertanto nell'eventualità che la macchina sia sprovvista di condizionamento o che il Coordinatore non sia in grado di fornire un mezzo sostitutivo daremo indicazione al personale di emettere M40 in cui si informa che si viaggerà con i finestrini abbassati e a velocità ridotta per evitare turbolenze (limiti fonometrici Legge 626).

Si fa notare che salvaguardare il proprio ambiente di lavoro oltre che essere importante per la propria salute è anche fondamentale per la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

La scrivente O.S. diffida la Società dall'intraprendere qualsiasi azione coercitiva nei confronti del personale che metta in atto azioni finalizzate a tutelare la propria ed altrui salute, peraltro conformi a circolari aziendali ad a disposizioni di legge, e richiede un immediato piano di interventi di manutenzione straordinaria, nelle mole della quale verranno date, da parte della scrivente, indicazioni comportamentali al personale interessato.

In attesa di una Vostra cortese risposta. Vi salutiamo cordialmente

/ le Segretarie Regionali FAST Ferrovie
Marche / Umbria / Abruzzo
Cecchini Gianluca

RLS 52 – Settore Macchina
Mazzola Remo

RLS 65 – Settore Macchina
Simeone Salvatore

RLS 85 – Collegio Cargo Abruzzo
Di Sano Aquilino

RLS 68 – Settore Macchina
Pignatelli Antonio

Ancona li, 27/06/06

FAST FERROVIE

Via Einaudi n° 1 - 60125 – ANCONA
Tel: 071 56079 FAX: 071 592 3416
TEL. FS: 926 3294 FAX FS: 926 3416 E-MAIL marche@fastferrovie.it