



Torino, 19.02.2019
Prot.:030/2019

Trenitalia S.p.a.
IMC Carrozze
Rocco Siciliano
TORINO
Ro.Siciliano@trenitalia.it

Oggetto: Criticità luogo di lavoro “Tratò”

Le Scriventi, congiuntamente all’RLS competente, fanno seguito alle segnalazioni già effettuate da quest’ultimo relative allo stazionamento dei badoni di manovra davanti all’ingresso del capannone denominato “Tratò” e nel merito delle quali ancora oggi non vi sono risposte risolutive da parte dell’azienda.

Nello specifico il fumo di scarico che fuoriesce dagli stessi, stazionati in funzione di fronte al capannone di cui sopra al termine della manutenzione/riparazione, condiziona gli ambienti di lavoro circostanti rendendone l’aria irrespirabile.

Pertanto, nel ricordare all’azienda i propri obblighi relativi alla tutela della qualità degli ambienti di lavoro, richiedono un intervento urgente e risolutivo, in assenza del quale procederanno informando gli organi competenti.

F.I.L.T.

F.I.T.

U.I.L.T.

U.G.L.

S.L.M. FAST