



**R.F.I. S.p.A.**

Amministratore Delegato – Ing. Maurizio Gentile  
Direzione Produzione – Ing. Valerio Giovine

**Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie**  
Ing. Marco D'onofrio

**OGGETTO: Raccomandazione ANSF del 13/02/2020**

Apprendiamo della Raccomandazione ANSF a firma del Direttore Ing. Marco D'Onofrio del 13/02/2020 riguardante il malfunzionamento dell'attuatore del telaio di punta del deviatore 5 a manovra oleodinamica di PM Livraga. Al riguardo, detta Autorità ha affermato che *“sembra chi ci sia un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo”* attuatore.

Considerata la portata del Primo avviso con la presente siamo a chiederVi quali interventi ritenete utili adottare come atti mitigativi del rischio e prudenziali da mettere in campo.

Nel riservarci ulteriori osservazioni che evidenzieremo fin dal prossimo incontro già calendarizzato con la società Rfi Spa, attendiamo di conoscere gli atti conseguenti a quanto esposto con la presente.

Con l'occasione si porgono Distinti saluti.

Roma, 14 febbraio 2020

FILT-CGIL  
M.T. De Benedictis

FIT-CISL  
G. Riccio

ULTRASPORTI  
(P. Faruggio)

UGL TAP  
(Elio Favetta)

FAST