



MI_IC_0
- IMI1090
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:15	04:30
Km	Not
322	Si

MI_IC_0
- IMI1R01
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1T01
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:55	01:00
Km	Not
12	No

MI_IC_0
- IMI1001
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:07	03:24
Km	Not
251	No

MI_IC_0
- IMI1002
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
10:00	03:58
Km	Not
203	No

MI_IC_0
- IMI1027
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
03:01	01:48
Km	Not
142	No

MI_IC_0
- IMI1028
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
03:01	01:48
Km	Not
142	No


MI_IC_0
- IMI1003
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: Con loco da DI invio 39223 Martesana per piazzamento materiale tr.657 /1533 --- In arrivo a Mi c.le con tr.666 accessori maggiorati per attesa cambio con traghettatore Pat. C --

Lav	Cef
08:30	05:06
Km	Not
283	No


MI_IC_0
- IMI1004
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: Piazzamento materiale tr.141 da Parco C.le, in arrivo a GePP taglio loco e spostamento in disimpegno stazione -- con loco da disimpegno Gepp chiusura tr. 140


Lav	Cef
07:10	02:57
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1005
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:10	03:11
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1006
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
05:10	03:11
Km	Not
279	No


MI_IC_0
- IMI1R02
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: trRiserva gestionale abilitato Etr414

Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No


MI_IC_0
- IMI1R03
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: Riserva gestionale abilitato Etr610

Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No


MI_IC_0
- IMI1007
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: In arrivo a Ve SL con treno 2011221 ricovero materiale a Mestre DL come invio 28006


Lav	Cef
09:40	03:27
Km	Not
276	No

MI_IC_0
- IMI1008
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:40	03:27
Km	Not
276	No

MI_IC_0
- IMI1009
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:20	05:12
Km	Not
551	No

MI_IC_0
- IMI1042
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
03:10	02:05
Km	Not
220	No

MI_IC_0
- IMI1010
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:25	03:47
Km	Not
283	No

MI_IC_0
- IMI1011
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:04	03:14
Km	Not
247	No

MI_IC_0
- IMI1S03
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1S04
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1032
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:34	04:06
Km	Not
423	No


MI_IC_0
- IMI1012
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:15	03:06
Km	Not
279	No

NOTE: In arrivo a Mi c.le con tr.666 accessori maggiorati per attesa cambio con traghettatore Pat. C --


MI_IC_0
- IMI1013
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
05:45	01:29
Km	Not
99	No

NOTE: Piazzamento materiale tr. 14 da CM6 -- In arrivo a MI c.le con tr. 15 taglio e ricovero doppia composizione al CM6 --


MI_IC_0
- IMI1021
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
04:13	01:20
Km	Not
123	No

NOTE: Piazzamento materiale doppia tr. 20 dal CM6 --- In arrivo con tr.35 ric. materiale al CM3 sosta in Parking per effettuazione pulizie e successivo piazzamento in tettoia materiale per tr. 34 --


MI_IC_0
- IMI1T02
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
4	No

NOTE: Piazzamento materiale tr. 8891 da Parco c.le -- Ricovero materiale tr. 8810 al Parco c.le -- Piazzamento materiale tr. 673 da Martesana --


MI_IC_0
- IMI1014
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
08:15	03:03
Km	Not
152	No

NOTE: In arrivo a Mi c.le con tr.151 ricovero materiale al CM3


MI_IC_0
- IMI1016
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:45	03:34
Km	Not
106	No


NOTE: Ricovero materiale doppia composizione tr13 in DL come invio 28100 per successivo invio 28105 materiale doppia composizione per tr. 18 -- In arrivo co tr. 19 accessori maggiorati materiale per tr. 22 --

MI_IC_0
- IMI1015
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:40	02:07
Km	Not
221	No

MI_IC_0
- IMI1017
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:39	04:54
Km	Not
345	No

MI_IC_0
- IMI1018
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:15	05:10
Km	Not
533	No

MI_IC_0
- IMI1019
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:54	03:25
Km	Not
296	No

MI_IC_0
- IMI1T03
11-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:25	00:10
Km	Not
7	No

MI_IC_0
- IMI1031
11-12-18
NON
ASSEGNATO





Lav	Cef
07:55	04:14
Km	Not
440	No


MI_IC_0
- IMI1020
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:15	05:10
Km	Not
533	No








3b.2.150114

Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No


MI_IC_0
- IMI1S06
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: Riserva di soccorso CO.281


Lav	Cef
05:18	04:30
Km	Not
321	No

MI_IC_0
- IMI1033
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:15	04:30
Km	Not
322	Si

MI_IC_0
- IMI1033
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
05:18	04:30
Km	Not
321	No

MI_IC_0
- IMI1090
11-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
06:15	04:30
Km	Not
322	Si

MI_IC_0
- IMI1090
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
08:00	00:55
Km	Not
8	No


MI_IC_0
- IMI1T06
11-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: Cv in arrivo al Pdc tr 674 cambio banco e presenziamento materiale per tr. 685 -- Cv in arrivo al Pdc tr 680 cambio banco e presenziamento materiale per tr. 687 ---Con loco da DL invio 39257 Mi cie per chiusura treno 220 (tratta MI-Domo) --- Spostamento loco

Lav	Cef
05:30	02:07
Km	Not
220	No


MI_IC_0
- IMI1034
11-12-18
NON
ASSEGNATO




NOTE: Piazzamento materiale tr. 8823 da Parco Centrale ---

Lav	Cef
05:57	02:50
Km	Not
251	No


MI_IC_0
- IMI1035
11-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1036
11-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1037
11-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1038
11-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1038
12-12-18
NON
ASSEGNATO






MI_IC_0
- IMI1039
11-12-18
NON
ASSEGNATO





MI_IC_0
- IMI1040
11-12-18
NON
ASSEGNATO










Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	Si




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	Si




Lav	Cef
07:20	03:18
Km	Not
294	Si



Lav	Cef
07:20	03:18
Km	Not
294	Si




MI_IC_0
- IMI1002
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
10:00	03:58
Km	Not
203	No

MI_IC_0
- IMI1003
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:30	05:06
Km	Not
283	No

MI_IC_0
- IMI1004
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:10	02:57
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1005
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:10	03:11
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1006
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
05:10	03:11
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1R02
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1R03
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1007
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:40	03:27
Km	Not
276	No

MI_IC_0
- IMI1008
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:40	03:27
Km	Not
276	No

MI_IC_0
- IMI1009
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
09:20	05:12
Km	Not
551	No

MI_IC_0
- IMI1010
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:25	03:47
Km	Not
283	No

MI_IC_0
- IMI1011
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:04	03:14
Km	Not
247	No

MI_IC_0
- IMI1S03
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1S04
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1012
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:15	03:06
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1013
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:45	01:29
Km	Not
99	No

MI_IC_0
- IMI1T02
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
4	No

MI_IC_0
- IMI1014
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:15	03:03
Km	Not
152	No

MI_IC_0
- IMI1016
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:45	03:34
Km	Not
106	No

MI_IC_0
- IMI1015
12-12-18
NON
ASSEGNATO





Lav	Cef
06:40	02:07
Km	Not
221	No

MI_IC_0
- IMI1017
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
09:39	04:54
Km	Not
345	No





Lav	Cef
08:10	04:5
Km	Not
369	No

MI_IC_0
- IMI1R04
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1R05
12-12-18
NON
ASSEGNATO





Lav	Cef
08:00	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1024
12-12-18
NON
ASSEGNATO





Lav	Cef
07:00	02:0
Km	Not
222	No

MI_IC_0
- IMI1025
12-12-18
NON
ASSEGNATO





Lav	Cef
08:15	03:2
Km	Not
266	No

MI_IC_0
- IMI1026
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:15	03:2
Km	Not
266	No

MI_IC_0
- IMI1027
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
07:13	04:4
Km	Not
418	No

[illegible]



Lav	Cef
08:30	00:00
Km	Not
0	No

MI_IC_0
- IMI1033
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:18	04:3
Km	Not
321	No

MI_IC_0
- IMI1090
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:18	04:30
Km	Not
321	No

MI_IC_0
- IMI1T06
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
08:00	00:5
Km	Not
8	No

MI_IC_0
- IMI1034
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
05:30	02:0
Km	Not
220	No

MI_IC_0
- IMI1035
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
05:57	02:5
Km	Not
251	No

MI_IC_0
- IMI1036
12-12-18
NON
ASSEGNATO




Lav	Cef
06:02	03:1
Km	Not
251	No


PERIODO: 11/12/2018 - 12/12/2018 **SELEZIONE:** MI-IC-XC[2018-12-11]

Lav	Cef
05:10	03:07
Km	Not
279	No

MI_IC_0
- IMI1037
12-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1038
12-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE: In arrivo a Mi c.le con treno 148 ricovero materiale al Parco c.le coadiuvato da Patc e successivo spostamento loco in disimpegno Mi C.le --


Lav	Cef
05:25	01:54
Km	Not
105	No

MI_IC_0
- IMI1039
12-12-18
NON
ASSEGNATO




NOTE: In partenza con tr.24 accessori maggiorati materiale da tr.21 CV al pdc in arrivo -- Ricovero materiale tr.25 in MiGdl come invio 28104 --

MI_IC_0
- IMI1040
12-12-18
NON
ASSEGNATO




MI_IC_0
- IMI1041
12-12-18
NON
ASSEGNATO



Lav	Cef
02:32	02:07
Km	Not
219	No

MI_IC_0
- IMI1042
12-12-18
NON
ASSEGNATO



NOTE:Ricovero materiale tr. 8802 al Parco Centrale --

MI_IC_0
- IMI1043
12-12-18
NON
ASSEGNATO



