

**SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA**

Milano li, 08 Novembre 2018

PROTOCOLLO N. 79/17

Spett.li

Rel.ni Sindacali/ Industriali

Telfax 0248037864

Mail: relazioni.industriali@atm.it

Oggetto: Problematiche sicurezza d'esercizio.

La scrivente Segreteria, con la presente ha segnalare una situazione alquanto seria che ci viene sottoposta dagli operatori d'esercizio tranviario.

Durante il tragitto di uscita dal deposito Leoncavallo, alla fermata di viale Abruzzi subito dopo l'incrocio con via Gran Sasso, i conducenti devono prestare la massima attenzione a un personaggio che stabilmente ha occupato la stessa pensilina e mettendosi sul binario blocca il regolare transito dei mezzi. Inoltre, ci viene sempre segnalato, che lo stesso si adagia sui binari della sede riservata non asfaltata coprendosi con un sacco nero.

Nonostante, le numerose segnalazioni telefoniche da parte degli operatori conducenti fatte alla S.O, o con rapporto informativo, la pericolosa situazione continua a persistere senza nessun intervento risolutorio.

La scrivente segreteria qualora non si ripristini la necessaria sicurezza d'esercizio, riterrà responsabile ATM per qualsiasi episodio tragico possa scaturirne, e si adopererà visto i video che ci hanno inviato i lavoratori, affinché gli organi competenti e di informazione vengano messi a conoscenza della situazione.

Segreteria Provinciale SLM Fast Confasal



FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI

Stazione FS Piazza Duca d'Aosta - 20124 - Milano (MI)

Mail: lombardia@slm.sindacatofast.it - PEC: lombardia@pec.sindacatofast.it

Tel. e fax 02 63712006

Tel. 02 6698408

